


TAAHB 72–406

| TABELA ZMIAN | | | | |
|--------------|------------------|------------|------|--------|
| ZMIANA | OPIS ZMIANY | NR ARKUSZA | DATA | PODPIS |
| A | WYDANIE PIERWSZE | | * | * |
| | | | | |



12,5
✓ (✓)

Ilość:
4szt./kpl.

Uwagi:
1. Zabezpieczyć w procesie kataforezy na kolor czarny.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--------------|--|--|
| JESLI NIE OKRESLONO INACZEJ : | | | KRESLIL | | | PSZ | | |
| WYMIARY W MILIMETRACH | | | SPRAWDZIL | | | MSP PS | | |
| OBRABIAC WSZYSTKIE POWIERZCHNIE DO UZYSKANIA ✓ | | | DATA | | | 07—2012 | | |
| TOLERANCJA OGOLNA KATOW 2° | | | ZATWIERDZIL | | | MSP MS | | |
| OSTRE KRAWEDZIE STEPIC DO 0,1 – 0,5 mm | | | NAZWA RYSUNKU | | | pierścień | | |
| TOLERANCJA OGOLNA WYMIAROW | | | NUMER RYSUNKU | | | TAAHB 72—406 | | |
| TOLERANCJA OGOLNA PROMIENI | | | ARKUSZY | | | 1 | | |
| TOLERANCJA OGOLNA SCIEC KRAWEDZI | | | ARKUSZ | | | 1 | | |
| mm | | | SKALA | | | 2 : 1 | | |
| ±0,6 | | | | | | | | |
| 0,8±0,2 | | | | | | | | |
| 1,3 X 45° | | | | | | | | |

