





TABELA ZMIAN				
ZMIANA	OPIS ZMIANY	NR ARKUSZA	DATA	PODPIS
A	WYDANIE PIERWSZE		*	*

A-A(2:1)

$$\bigvee_{12,5}$$


ILOŚĆ:
1szt./kpl.

UWAGI:

1. Zabezpieczyć w procesie kataforezy na kolor czarny.

JESLI NIE OKRESLONO INACZEJ :		
WYMIARY W MILIMETRACH		
OBRABIAĆ WSZYSTKIE POWIERZCHNIE DO UZYSKANIA ✓		
TOLERANCJA OGOLNA KATOW 2°		
OSTRE KRAWEDZIE STEPIC DO 0,1 – 0,5 mm		
TOLERANCJA OGOLNA WYMIAROW mm ±0,6		
TOLERANCJA OGOLNA PROMIENI 0,8±0,2		
TOLERANCJA OGOLNA SCIEC KRAWEDZI 1,3 X 45°		
KRESLIL	PSZ	
SPRAWDZIL	MSP	PS
DATA	07 – 2012	
ZATWIERDZIL	MSP	MS
NAZWA RYSUNKU		
znacznik środka		
NUMER RYSUNKU		
TAAHB 71 – 405		
ARKUSZY	1	ARKUSZ
1	1	SKALA
		2 : 1